

Ärende: Behov av farthinder vid övergången Vårdsättravägen-Granebergsvägen och Sjövägen i Sunnersta

Till berörda beslutsfattare i Uppsala Kommun (UK)

UK, Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Stadshusgatan 2, 75375 Uppsala

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@ uppsala.se: kultur-idrott-fritid@ uppsala.se

Medlemmar i Brf Ekoln (Almstigen) Sunnersta, Sunnersta Egehemsförening (SEF), Sunnersta AIF (SAIF) och SPF Seniorerna Sunnersta har noterat att fordon (bilar, bussar och motorcyklar) som trafikerar Granebergsvägen ofta kör alldeles för fort, ibland 60 km/tim eller mer, från och med 40-skylden där farten sänks från 60 km/tim till 40 km/tim på Vårdsättravägen, strax innan övergången Vårdsättravägen-Granebergsvägen.


Från övergången Vårdsättravägen-Granebergsvägen, i riktning mot Dag Hammarskölds väg, följer ett antal korsningar, övergångsställen och utfarter. Strax efter korsningen av övergången Vårdsättravägen/Granebergsvägen, Almstigen och Skarholmsvägen, som inte minst leder trafik till och från småbåtshamnar och badplatser, finns övergångsställe och busshållplats.

Därefter följer Granebergs Idrottsplats, med stor aktivitet bland barn och ungdomar, och korsningen Granebergsvägen och Sjövägen, med tidvis intensiv trafik till och från idrottsplatsen, Granebergsparken och Wasakårens scouter en bit ner på Sjövägen. Vid Granebergs IP är ca 600 barn och ungdomar aktiva med fotboll under tiden april-oktober varje år. De yngsta av dessa är 6 år. Det är m a o samma sorts personförflyttningar som till en för-/grundskola med yngre barn som cyklar, går/springer. Wasakåren har sin verksamhet under skolåret, varav en stor del är under årets mörkaste delar.

Dessutom är denna del av Granebergsvägen en plats där vilt (bl.a. rådjur, räv och groddjur) rör sig i området och korsar vägen. Kort sagt, det är högst olämpligt att köra fortare än tillåten hastighet på denna del av Granebergsvägen (se blåmarkerad sträcka på inklippt karta).

Vi ser därför ett behov av farthinder på lämpliga platser i stil med de som finns vid Flottssundkyrkan, dvs. en minskad bredd av vägen. Lämpliga ställen kan exempelvis vara vid nerfarten till Skarholmen (eller ännu tidigare i kurvan på Vårdsättravägen) liksom vid Sjövägen (se röda prickar på nedan karta, ca 59°47'11.0"N 17°37'52.6"E respektive 59°47.3'N 17°38.2'E), vilket både skulle leda till minskad hastighet och ökad säkerhet för de som passerar till och från Skarholmen, Lyssnaängen, intilliggande idrottsplats och Granebergsparken, liksom boende och besökande i området.

Undertecknande önskar därför att Uppsala kommun gör en bedömning av fordonens hastighet innan övergången Vårdsättravägen-Granebergsvägen samt vidare på Granebergsvägen och anpassar vägens utseende på lämplig plats så att farten i praktiken minskar.



Eniro.se

BRF Ekoln, SEF, SAIF och SPF önskar att få skrivelsen diarieförd.

Uppsala 2024-04-29

BRF Ekoln
gm Johan Lindsjö
070-634 07 09
jlindsjo@hotmail.com

Sunnersta Egnahemsförening, SEF
gm ordf. Seved Helmersson

Sunnersta AIF, SAIF
gm ordf. Fredric Beste

SPF Seniorerna Sunnersta
gm ordf. Marianne Westerlund